

Technická zpráva

Akce : čp.5.května , nám.5.května Žatec

Investor : FBH Žatec

Vypracoval : V.KRŠŠ Kresl

Na žádost FBH Žatec byl zaměřen starý stav čp.102 ,nám.5.května v Žatci.Jedná se o objekt značně poškozený , částečně zastřešený , který v současné době není obyvatelný.

Technický popis

Z d i v o

zdivo budovy je kamenné , značně narušené . Zdivo příček je cihelné zachovalé.Veškeré komínové zdivo je zbořené.

S t r o p y

V části budovy zastřešené jsou stropy nad přízemím a 1.patrem dřevěné , tránové , z větší části prohnílé . Stropy v části budovy nezastřešené jsou propadlé /úplně zničené/ . Strop přístupové chodby na dvorek je klenba kamenná , neprevídelná. Klenby ve sklepních prostorech jsou kamenné ,zachovalé .

P o d l a h y

Podlaha slopu udusaná hlína . V přízemí jsou cihelné dlažby , v některých místnostech je dusená hlína. 1.patro má dřevěné podlahy.

K r o v

Původní krov je téměř zničený , v nynější době provizorně vysprevený.

K r y t i n a

Provizorní zakrytí je vyřešeno prkny a nepísk. lepenkou .

S c h o d i š t ě

Schody do sklepa jsou původní téměř zničené .Schody do 1.patra jsou dřevěné .Ravlač/odpočívadlo/ je dřevěná konstrukce , prohnílá . Schody na půdu jsou dřevěné .

T r u h l á ř s k é v ý r o b k y

Okna i dveře jsou z velké části vybourané , zbytek je nevyhovující.